






學校資訊
市立金山國小
校本部校區
基本資料
災害潛勢
災害潛勢評估原則 及評估作業規定 災害潛勢懶人包
地震
淹水
坡地
人為
輻射
海嘯
地震評估潛勢等級
判勢年度
潛勢結果
說明
115
低
100≤Is值或1≤CDR值；各類活動斷層兩側超過200公尺範圍；無土壤液化潛勢（或位於範圍外）；校園位於活動斷層地質敏感區範圍外；過去2年內校園未曾發生地震災害事件
115年度災害潛勢判釋圖資更新說明(另開)
災害判釋等級高、中、低之結果，為提供學校初步參考，但判釋等級低不代表不需要做災害防護，校方仍需保持警戒，並依各學校狀況進行面對災害風險之準備與調整。
已開啟圖層
活動斷層及鄰近範圍
地震
透明度: 0%
活動斷層
活動斷層100公尺範圍
活動斷層200公尺範圍
活動斷層地質敏感區
土壤液化潛勢區
地震
透明度: 0%
高潛勢
中潛勢
低潛勢
金山區
金山高中
金山國小
金山遊客中心
中山溫泉公園
金美國小
橫港漁港
水尾漁港
鼻頭山公園
清水路(淡金公路)
中山路
中正路
民生路
環金路(基金公路)
橫溪
橫港路
北24
TWD 97二度分帶(121中央經線)坐標：
312917, 2789443
WGS 84坐標：
121.6244, 25.2123
0
0.4km
通用版地圖
電子地圖
衛星影像
福衛2號


學校資訊
市立金山國小
校本部校區
基本資料
災害潛勢
災害潛勢評估原則 及評估作業規定 災害潛勢懶人包
地震
淹水
坡地
人為
輻射
海嘯
淹水評估潛勢等級
判勢年度
潛勢結果
說明
115
低
累積雨量達500毫米/24小時，學校可能發生淹水
深度未達0.3公尺；過去5年內校園不曾發生淹水
事件
115年度災害潛勢判釋圖資更新說明(另開)
災害判釋等級高、中、低之結果，為提供學校初步參考，
但判釋等級低不代表不需要做災害防護，校方仍需保持警
戒，並依各學校狀況進行面對災害風險之準備與調整。
已開啟圖層
淹水潛勢圖
淹水
透明度: 0%
淹水深度0.3-0.5公尺
淹水深度0.5公尺以上
金山區
磺港漁港
水尾漁港
獅頭山公園
金山高中
金山國小
金山遊客中心
中山溫泉公園
金美國小
清水路(淡金公路)
西勢溪排水幹線
金山清水溪排水
磺溪
磺清路
磺港路
中山路
新磺溪橋
環金路(基金公路)
中正路
民生路
中興路
金包里溪排水
北24
TWD 97二度分帶(121中央經線)坐標：
317491, 2789637
WGS 84坐標：
121.6698, 25.2139
0
0.4km
通用版地圖
電子地圖
衛星影像
福衛2號


學校資訊
市立金山國小
校本部校區
基本資料
災害潛勢
災害潛勢評估原則 及評估作業規定 災害潛勢懶人包
地震
淹水
坡地
人為
輻射
海嘯
坡地評估潛勢等級
判勢年度
潛勢結果
說明
115
無
校園位於土石流潛勢溪流流域外；校園位於土石流潛勢溪流影響範圍外；校園位於順向坡範圍外；校園位於大規模崩塌潛勢區影響範圍外；校
115年度災害潛勢判釋圖資更新說明(另開)
災害判釋等級高、中、低之結果，為提供學校初步參考，但判釋等級低不代表不需要做災害防護，校方仍需保持警戒，並依各學校狀況進行面對災害風險之準備與調整。
已開啟圖層
山坡地範圍
坡地
透明度: 0%
山坡地範圍
大規模崩塌潛勢區及影響範圍
坡地
透明度: 0%
大規模崩塌潛勢區
大規模崩塌潛勢區影響範圍
順向坡及山崩與地滑地質敏感區
坡地
透明度: 0%
順向坡
山崩與地滑地質敏感區
土石流潛勢溪流及影響範圍
坡地
透明度: 0%
土石流潛勢溪流
土石流潛勢溪流影響範圍
N
金山區
磺港漁港
磺溪
磺浩路
磺港路
北24
劍頭山公園
水尾漁港
金山高中
金山國小
金山遊客中心
中山路
清水路(淡金公路)
新磺溪橋
中正路
金美國小
中山溫泉公園
民生路
中興路
瑞金路(基金公路)
西勢溪排水幹線
金山清水溪排水
清水溪
TWD 97二度分帶(121中央經線)坐標：
315445, 2791558
WGS 84坐標：
121.6496, 25.2313
0
0.4km
通用版地圖
電子地圖
衛星影像
福衛2號


學校資訊
市立金山國小
校本部校區
基本資料
災害潛勢
災害潛勢評估原則 及評估作業規定 災害潛勢懶人包
地震
淹水
坡地
人為
輻射
海嘯
人為評估潛勢等級
判勢年度 潛勢結果 說明
115 - 校園與500公尺範圍以內有製造業與瓦斯
114 - 校園周邊500公尺範圍以下有製造業與瓦斯
113 - 校園周邊500公尺範圍以下有製造業或瓦斯
115年度災害潛勢判釋圖資更新說明(另開)
災害判釋等級高、中、低之結果，為提供學校初步參考，但判釋等級低不代表不需要做災害防護，校方仍需保持警戒，並依各學校狀況進行面對災害風險之準備與調整。
已開啟圖層
交通要道(道路服務水準)
人為 透明度: 0%
交通要道
平交道位置
人為 透明度: 0%
鐵路平交道
製造業與瓦斯
人為 透明度: 0%
製造業與瓦斯
加油站
人為 透明度: 0%
加油站
N
TWD 97二度分帶(121中央經線)坐標：
317427, 2789499
WGS 84坐標：
121.6691, 25.2127
0
0.4km
通用版地圖
電子地圖
衛星影像
福衛2號


學校資訊
市立金山國小
校本部校區
基本資料
災害潛勢
災害潛勢評估原則 及評估作業規定 災害潛勢懶人包
地震
淹水
坡地
人為
輻射
海嘯
輻射評估潛勢等級
判勢年度 潛勢結果 說明
115 緊 校園位於核電廠圓周8公里緊急應變區範圍內
114 緊 校園位於核電廠圓周8公里緊急應變區範圍內
113 緊 校園位於核電廠圓周8公里緊急應變區範圍內
115年度災害潛勢判釋圖資更新說明(另開)
災害判釋等級高、中、低之結果，為提供學校初步參考，但判釋等級低不代表不需要做災害防護，校方仍需保持警戒，並依各學校狀況進行面對災害風險之準備與調整。
已開啟圖層
核電廠及鄰近範圍
輻射
透明度: 0%
核電廠位置
預防疏散區
緊急應變計畫區
防護準備區
N
小
TWD 97二度分帶(121中央經線)坐標：
317494, 2789207
WGS 84坐標：
121.6698, 25.2100
0
0.4km
通用版地圖
電子地圖
2026年9月16日
週三 下午 02:03 (本地時間)


學校資訊
市立金山國小
校本部校區
基本資料
災害潛勢
災害潛勢評估原則 及評估作業規定 災害潛勢懶人包
地震
淹水
坡地
人為
輻射
海嘯
海嘯評估潛勢等級
判勢年度 潛勢結果 說明
115 無 校園位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
114 無 校園位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
113 無 校園位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外
115年度災害潛勢判釋圖資更新說明(另開)
災害判釋等級高、中、低之結果，為提供學校初步參考，但判釋等級低不代表不需要做災害防護，校方仍需保持警戒，並依各學校狀況進行面對災害風險之準備與調整。
已開啟圖層
海嘯潛勢圖
海嘯
透明度: 0%
溢淹深度1公尺以上
溢淹深度0.3公尺以上且未達1公尺
溢淹深度未達0.3公尺
金山區
金山高中
金山國小
金山遊客中心
中山溫泉公園
金美國小
TWD 97二度分帶(121中央經線)坐標：
317475, 2790257
WGS 84坐標：
121.6697, 25.2195
0
0.4km
通用版地圖
電子地圖
衛星影像
福衛2號